

Θέμα 4^ο

Κατά την επισκευή μιας θερμάστρας πετρελαίου με εξατμιστικό καυστήρα διαπιστώνεται βλάβη στο ρυθμιστή ροής καυσίμου (καρμπυρατερ). Που μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα (Μονάδες 10) και ποιες ενέργειες θα πράξετε, ως τεχνικός, για την επίλυση του (Μονάδες 15);

Μονάδες 25