

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

Η βλάβη στο ρυθμιστή ροής ενός εξατμιστικού καυστήρα της θερμάστρας έχει ως βασική αιτία την ποιότητα του πετρελαίου που χρησιμοποιείται. Η παρουσία νερού ή λάσπης (μούργας) πετρελαίου, δημιουργεί προβλήματα στο φίλτρο του ρυθμιστή ροής καυσίμου (καρμπυρατέρ), εμποδίζοντας, έτσι, την ομαλή εισροή πετρελαίου στον καυστήρα. Οι ενέργειες που απαιτούνται να κάνει ο τεχνικός για τον καθαρισμό του ρυθμιστή ροής είναι:

1. Αφαίρεση του νερού και της μούργας από το φίλτρο και το ρυθμιστή ροής (καρμπυρατέρ).
2. Πλύση του φίλτρου με βενζίνη ή οινόπνευμα και το φύσημα του με πεπιεσμένο αέρα.