

Θέμα 4^ο

Σε θερμάστρα πετρελαίου με εξατμιστικό καυστήρα διαπιστώνεται πρόβλημα στην κοίλη βάση του χώρου καύσης του πετρελαίου. Που μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα (*Μονάδες 10*) και ποιες ενέργειες θα πράξετε, ως τεχνικός, για την επίλυση του (*Μονάδες 15*);

Μονάδες 25