

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4^ο

4.1.

Ο θόρυβος μπορεί να οφείλεται:

1. σε υπερβολική φθορά των επενδύσεων τριβής, μέχρι του σημείου να έχουν αποκαλυφθεί οι κεφαλές των περτσινιών,
2. σε παραμόρφωση των σιαγόνων,
3. σε ανομοιόμορφη φθορά του τυμπάνου ή των δίσκων,
4. σε χαλάρωση στήριξης των φρένων.

4.2.

Τα πιθανά αίτια αν διαπιστώσουμε ότι το πεντάλ του φρένου κατεβαίνει μέχρι το δάπεδο, χωρίς φρενάρισμα, είναι:

1. Κάποιο έμβολο είναι αντικανονικά τοποθετημένο μέσα στον κύλινδρο του.
2. Διαρροή ανάμεσα στον κύλινδρο και το έμβολο σε κάποιο άλλο σημείο του δίχαλου (δαγκάνας).
3. Είσοδος αέρα μέσα στους κυλίνδρους.